



### Deslizamientos

- Deslizamiento Antiguo
- Deslizamiento Antiguo Fotointerpretado
- Deslizamiento Mayor Inactivo
- Deslizamiento Rotacional Antiguo
- Hundimiento Mayor Activo
- Hundimiento Menor Inactivo
- Zona Erosiva
- Lenguas de Soliflucción

### SONDEOS

- Apiques (AP)

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

OBSERVATORIO SISMOLÓGICO Y GEOFÍSICO DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

UNIVERSIDAD DEL VALLE



CONVENIO 0205 DE 2017

SONDEOS GEOTÉCNICOS - APIQUES  
FORMACIONES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES  
MUNICIPIO DE VERSALLES  
ZONA URBANA

MAPA 22 DE 27 GEOTECNIA

### CONVENCIONES

#### Unidades Geológicas Superficiales

- Rd - Roca dura
- Sa - Suelo Antrópico
- Sale - Suelo antrópico relleno de escombros
- Sta - Suelo transportado aluvial
- Stc - Suelo transportado de ceniza

- Drenaje Deflectado
- Silleta de Falla
- Colina Deflectada
- Hombrera de Falla
- Falla inferida con indicios geomorfológicos pero sin evidencias de actividad tectónica reciente
- Falla inferida con pocos indicios geomorfológicos y sin evidencias de actividad tectónica reciente

- Trazo Falla Regional SGC
- Contacto Fallado Cubierto Kv - Kd
- Cambios altimétricos
- Drenaje Sencillo**
- Estado Drenaje**
- Intermitente
- Permanente
- Fotointerpretado canalizado
- Fotointerpretado permanente
- Perimetro Urbano

- #### Límite Vía
- Tipo Límite
- Aproximado
  - Definido
  - Zona Verde
  - Zona Deportiva
  - Límite Manzana

Sistema de referencia: MAGNA Colombia Oeste  
Proyección: Gauss - Kruger  
Latitud origen: 4° 35'46".32 Norte  
Longitud origen: 77° 04'39".03 Oeste  
Falso norte: 1.000.000 m.  
Falso este: 1.000.000 m.

FUENTE DE INFORMACIÓN  
Cartografía básica: IGAC - CVC

Escala de trabajo: 1:2.000

