


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA


Dirección Técnica Ambiental





INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 11/12/2024 06:00


EMBALSE SALVAJINA 11/12/2024





Información General

6	Porcentaje del volumen total	44	%
7	Caudal de entrada	108	m3/s
8	Caudal de Salida	38	m3/s



INFORMACION DE	VAR		Horas del Día (10/12/2024)													Horas del Día (11/12/2024)							Promedio				
CAUDALES EMBALSE			08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
Caudal Afluente	Q	106	105	105	102	98	96	96	93	92	92	93	94	100	98	98	98	98	98	101	109	108	108	108	108	100	108
Caudal Efluente	Q	38	38	38	40	38	38	40	38	38	40	38	38	38	38	38	38	40	38	38	38	38	38	38	38	39	39

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 11/12/2024

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO		
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)		
1	Cota cero de mira	980.24	927.63	900.19	894.79		
2	Nivel hoy (m)	1.38	1.39	1.40	1.33		
3	Cota nivel hoy	981.62	929.02	901.59	896.12		
4	Cota para desbordamiento	982.80	933.40	909.77	903.30		
5	Diferencia para desbordamiento	1.18	4.38	8.18	7.18		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha		

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican

Fecha y Hora de Impresión: 11/12/2024 11:32 AM Página 1 de 10