

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 01-07-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 01-07-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 01-07-2019

6	Porcentaje del volument	90	%
7	Caudal de entrada	62	m3/s
8	Caudal de Salida	75	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (30/06/2019)																		Horas del Día (01/07/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	75	75	70	69	68	68	68	68	68	66	68	71	70	69	66	66	66	59	65	65	65	63	63	62	67	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	74	75	74	74	75	75	91	92	92	92	92	93	182	182	184	92	74	0	0	73	1	0	74	75	81	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 01-07-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,78	1,88	2,39	2,80	3,72	3,01
3	Cota nivel hoy	982,02	947,17	943,96	929,52	903,90	897,80
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,78	6,13	4,69	3,88	5,87	5,50
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento