

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 02-01-2020 06:00


EMBALSE SALVAJINA 02-01-2020

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 02-01-2020

6	Porcentaje del volumen	66	%
7	Caudal de entrada	277	m3/s
8	Caudal de Salida	191	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (01/01/2020)																		Horas del Día (02/01/2020)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	255	264	264	255	251	247	240	236	232	224	220	216	220	230	226	220	222	255	244	234	244	240	242	277	240	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	192	192	191	191	191	191	191	191	191	191	191	192	191	191	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 02-01-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,69	5,40	5,36	4,70	5,11	3,84
3	Cota nivel hoy	982,93	950,69	946,92	931,42	905,30	898,63
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,13	2,61	1,73	1,98	4,47	4,67
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento