

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 02-05-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 02-05-2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 02-05-2019

6	Porcentaje del volumen	75	%
7	Caudal de entrada	123	m3/s
8	Caudal de Salida	93	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (01/05/2019)																		Horas del Día (02/05/2019)						Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	132	132	129	128	128	129	128	125	120	120	117	126	125	123	125	125	125	125	135	134	134	132	128	123	127	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	94	94	214	214	214	214	214	214	215	215	308	309	309	310	311	95	94	94	94	93	93	93	93	93	179	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 02-05-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,28	3,52	3,80	4,26	5,21	3,96
3	Cota nivel hoy	982,52	948,81	945,36	930,98	905,40	898,75
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,28	4,49	3,29	2,42	4,37	4,55
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento