

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-01-2020 06:00


EMBALSE SALVAJINA 03-01-2020

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 03-01-2020

6	Porcentaje del volumen	66	%
7	Caudal de entrada	208	m3/s
8	Caudal de Salida	191	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (02/01/2020)																		Horas del Día (03/01/2020)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	289	283	270	251	244	238	238	244	242	240	244	238	234	247	234	232	228	224	220	216	214	214	212	208	238	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	191	191	193	193	193	192	193	193	192	193	192	192	193	192	192	190	91	91	192	191	191	191	191	191	184	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-01-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,58	5,13	5,25	4,93	5,18	4,00
3	Cota nivel hoy	982,82	950,42	946,82	931,66	905,36	898,79
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,02	2,88	1,83	1,74	4,41	4,51
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento