

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-05-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 03-05-2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 03-05-2019

6	Porcentaje del volumen	74	%
7	Caudal de entrada	115	m3/s
8	Caudal de Salida	94	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (02/05/2019)																		Horas del Día (03/05/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	123	122	120	116	115	113	110	110	110	112	113	119	119	117	117	115	116	116	128	129	128	123	119	115	118	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	93	94	215	216	216	216	216	217	217	217	310	310	310	309	309	97	94	94	94	94	94	94	94	94	180	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-05-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,26	3,46	3,80	4,17	4,86	3,71
3	Cota nivel hoy	982,50	948,75	945,36	930,89	905,05	898,50
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,30	4,55	3,29	2,51	4,72	4,80
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento