

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 03-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 03-06-2019

6	Porcentaje del volumen	96	%
7	Caudal de entrada	297	m3/s
8	Caudal de Salida	213	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (02/06/2019)																		Horas del Día (03/06/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	309	297	289	284	292	287	284	282	282	274	274	316	297	309	330	328	318	311	307	302	302	297	297	297	298	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	213	214	213	212	213	212	212	212	212	212	210	210	211	212	213	214	213	213	214	214	214	214	212	213	213	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,86	5,18	5,24	4,68	5,78	4,56
3	Cota nivel hoy	983,10	950,46	946,80	931,41	905,97	899,35
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,30	2,84	1,85	1,99	3,80	3,95
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento