

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-10-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 03-10-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 03-10-2019

6	Porcentaje del volument	38	%
7	Caudal de entrada	62	m3/s
8	Caudal de Salida	70	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (02/10/2019)																	Horas del Día (03/10/2019)						Promedio Diario	Promedio Mes	
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00			06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	59	57	56	55	54	53	51	48	47	46	46	47	48	51	52	52	59	67	62	68	70	69	65	62	56	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	77	75	77	101	101	100	77	77	77	76	76	77	100	100	101	77	77	77	65	65	65	66	66	70	80	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-10-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,76	1,84	2,40	2,52	2,88	2,20
3	Cota nivel hoy	982,00	947,13	943,96	929,24	903,06	896,99
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,80	6,17	4,69	4,16	6,71	6,31
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento