

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 03-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 03-11-2019

6	Porcentaje del volumen	36	%
7	Caudal de entrada	111	m3/s
8	Caudal de Salida	71	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (02/11/2019)																		Horas del Día (03/11/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	96	93	92	93	93	90	88	85	83	82	83	107	107	113	126	123	124	120	120	126	123	120	116	111	105	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	73	72	72	72	72	72	72	71	71	71	72	72	100	99	99	72	72	0	0	70	73	1		71	66	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980.24	945.29	941.56	926.72	900.19	894.79
2	Nivel hoy (m)	1.78	2.09	2.50	2.29	2.37	
3	Cota nivel hoy	982.02	947.37	944.06	929.02	902.56	
4	Cota para desbordamiento	982.80	953.30	948.65	933.40	909.77	903.30
5	Diferencia para desbordamiento	0.78	5.93	4.59	4.38	7.21	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento