


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 04-05-2019 06:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (03/05/2019)												Horas del Día (04/05/2019)					Promedio							
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario M	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	113	113	113	112	109	107	105	105	106	106	106	112	116	112	113	110	110	112	123	123	120	116	113	110	112	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	94	95	213	215	215	215	215	215	215	215	307	308	309	308	308	94	94	95	95	95	94	94	95	94	179	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 04-05-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,51	3,48	3,90	4,04	4,64	
3	Cota nivel hoy	982,75	948,76	945,46	930,76	904,82	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,05	4,54	3,19	2,64	4,95	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento