

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 04-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 04-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 04-06-2019

6	Porcentaje del volumen	96	%
7	Caudal de entrada	284	m3/s
8	Caudal de Salida	212	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (03/06/2019)																		Horas del Día (04/06/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	297	287	284	282	282	284	284	289	287	287	284	287	282	284	284	282	279	284	287	284	287	287	284	284	285	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	213	213	213	190	122	124	121	121	211	211	210	211	210	209	210	209	210	210	211	211	211	211	211	212	195	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 04-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,82	4,95	5,10	4,82	5,60	4,34
3	Cota nivel hoy	983,06	950,23	946,66	931,54	905,79	899,13
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,26	3,07	1,99	1,86	3,98	4,17
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento