

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 04-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 04-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 04-11-2019

6	Porcentaje del volumen	36	%
7	Caudal de entrada	139	m3/s
8	Caudal de Salida	71	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (03/11/2019)																		Horas del Día (04/11/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	108	107	106	103	100	97	95	93	89	89	88	88	94	94	98	102	101	98	98	108	110	127	146	139	103	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	72	70	70	71	71	72	72	72	72	71	71	71	99	99	99	72	72	1	0	71	71	1	0	71	63	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 04-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980.24	945.29	941.56	926.72	900.19	894.79
2	Nivel hoy (m)	1.83	1.85	2.39	2.42	2.63	
3	Cota nivel hoy	982.07	947.13	943.95	929.14	902.82	
4	Cota para desbordamiento	982.80	953.30	948.65	933.40	909.77	903.30
5	Diferencia para desbordamiento	0.73	6.17	4.70	4.26	6.95	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento