

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 06-03-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 06-03-2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 06-03-2019

6	Porcentaje del volumen	57	%
7	Caudal de entrada	112	m3/s
8	Caudal de Salida	47	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (05/03/2019)																		Horas del Día (06/03/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	106	102	99	95	91	89	87	86	86	86	84	82	82	85	90	95	105	159	155	143	133	126	121	112	104	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	46	46	116	118	108	98	98	99	99	99	93	57	57	57	57	57	46	47	46	46	47	47	47	47	70	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 06-03-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,68	1,92	2,53	2,35	2,73	2,26
3	Cota nivel hoy	981,92	947,21	944,10	929,07	902,92	897,05
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,88	6,09	4,55	4,33	6,85	6,25
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento