

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 07-01-2020 06:00


EMBALSE SALVAJINA 07-01-2020

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 07-01-2020

6	Porcentaje del volumen	67	%
7	Caudal de entrada	146	m3/s
8	Caudal de Salida	96	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (06/01/2020)																		Horas del Día (07/01/2020)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	169	157	154	152	149	148	149	146	144	143	141	138	139	152	168	159	164	161	157	164	159	154	149	146	153	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	95	190	190	190	190	190	191	190	191	190	190	190	191	190	190	190	95	1	30	30	30	30	94	96	140	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 07-01-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,91	3,26	3,10	3,40	4,24	3,36
3	Cota nivel hoy	982,15	948,55	944,66	930,12	904,43	898,15
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,65	4,75	3,99	3,28	5,34	5,15
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento