

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 08-07-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 08-07-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 08-07-2019

6	Porcentaje del volumen	90	%
7	Caudal de entrada	48	m3/s
8	Caudal de Salida	48	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (07/07/2019)																		Horas del Día (08/07/2019)						Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	57	52	52	49	44	44	41	38	38	38	37	46	47	47	47	47	46	46	51	57	57	55	53	48	47	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	74	74	74	75	75	74	74	74	93	93	93	93	93	93	92	75	49	49	48	50	48	48	49	48	71	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 08-07-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,73	1,56	1,90	2,72	3,08	2,34
3	Cota nivel hoy	981,97	946,85	943,46	929,45	903,27	897,13
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,83	6,45	5,19	3,95	6,50	6,17
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento