

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 09-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 09-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 09-11-2019

6	Porcentaje del volumen	39	%
7	Caudal de entrada	149	m3/s
8	Caudal de Salida	33	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (08/11/2019)																	Horas del Día (09/11/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	101	98	97	97	96	96	94	92	89	88	87	94	123	119	110	117	145	226	224	204	180	168	159	149	127	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	32	32	32	72	72	72	71	71	72	71	72	72	98	98	98	72	34	0	0	33	33			33	56	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 09-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,81	1,63	2,35	2,27	2,36	
3	Cota nivel hoy	982,05	946,92	943,92	929,00	902,55	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,75	6,38	4,73	4,40	7,22	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento