

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 10/04/2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 10/04/2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por generación	350	m3/s

Valores Medios para el día: 10/04/2019

6	Porcentaje del volumen total	56	%
7	Caudal de entrada	137	m3/s
8	Caudal de Salida		m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (09/04/2019)																	Horas del Día (10/04/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	141	137	134	132	132	132	132	135	137	137	135	138	137	135	138	137	135	132	145	156	143	140	138	137	137	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	73	103	103	102	154	155	155	155	155	211	211	210	210	210	210	99	30	1	0	31	0	0	31	31	110	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 10/04/2019

No	DESCRIPCIÓN	LA Balsa (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,03	3,29	3,90	4,37	5,63	4,60
3	Cota nivel hoy	982,27	948,58	945,46	931,09	905,82	899,39
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,53	4,72	3,19	2,31	3,95	3,91
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle

Valores negativos indican desbordamiento