

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 10-10-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 10-10-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 10-10-2019

6	Porcentaje del volumen	37	%
7	Caudal de entrada	57	m3/s
8	Caudal de Salida	72	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (09/10/2019)																		Horas del Día (10/10/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	56	56	56	56	54	52	51	51	51	51	48	48	55	55	54	54	53	53	53	62	65	64	61	57	55	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	50	28	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	85	100	100	72	72	32	32	71	33	33	72	72	65	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 10-10-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,63	1,40	1,70	1,87	2,01	1,40
3	Cota nivel hoy	981,87	946,68	943,26	928,59	902,20	896,19
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,93	6,62	5,39	4,81	7,57	7,11
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento