

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 11-01-2020


EMBALSE SALVAJINA 11-01-2020

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 11-01-2020

6	Porcentaje del volumen	66	%
7	Caudal de entrada	106	m3/s
8	Caudal de Salida	61	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (10/01/2020)																		Horas del Día (11/01/2020)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	113	114	114	113	113	114	114	114	119	111	111	113	111	110	111	110	109	106	103	101	111	114	116	111	112	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	188	192	192	191	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	189	61	30	30	30	31	94	96	151	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 11-01-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,21	2,89	3,17	3,00	3,19	2,49
3	Cota nivel hoy	982,45	948,18	944,73	929,72	903,38	897,28
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,35	5,12	3,92	3,68	6,39	6,02
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento