

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 12-05-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 12-05-2019

Información General

1	Volumen total	876.3	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 12-05-2019

6	Porcentaje del volumen	72	%
7	Caudal de entrada	113	m3/s
8	Caudal de Salida	30	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (11/05/2019)																		Horas del Día (12/05/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	112	110	109	107	106	106	105	105	103	105	103	107	122	131	123	119	115	123	134	128	122	116	113	113	114	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	30	30	95	120	120	120	120	120	120	120	120	121	121	120	120	95	29	30	0	0	31	0	0	30	76	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 12-05-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,93	2,38	2,80	3,60	4,41	3,36
3	Cota nivel hoy	982,17	947,67	944,36	930,32	904,60	898,15
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,63	5,63	4,29	3,08	5,17	5,15
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento