

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 12-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 12-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 12-11-2019

6	Porcentaje del volument	43	%
7	Caudal de entrada	249	m3/s
8	Caudal de Salida	32	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día ( 11/11/2019 )																	Horas del Día ( 12/11/2019 )						Promedio Diario	Promedio Mes	
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00			06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	276	264	249	234	224	216	210	202	198	192	187	185	200	202	206	226	238	247	276	249	236	236	242	249	227	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	32	33	33	70	70	69	69	69	70	70	70	70	98	98	98	70	33	0		0	32	0	0	32	52	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 12-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,74	2,07	2,50	2,65	2,77	
3	Cota nivel hoy	981,98	947,36	944,06	929,37	902,96	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,82	5,94	4,59	4,03	6,81	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento