

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 14-01-2020 06:00


EMBALSE SALVAJINA 14-01-2020

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 14-01-2020

6	Porcentaje del volumen	64	%
7	Caudal de entrada	99	m3/s
8	Caudal de Salida	96	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (13/01/2020)																		Horas del Día (14/01/2020)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	103	101	101	99	97	95	94	94	93	93	93	93	101	99	99	97	97	97	109	109	109	107	101	99	99	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	193	192	192	192	192	191	191	192	192	191	191	191	192	192	191	191	191	60	30	30	30	30	95	96	151	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 14-01-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,96	2,77	3,00	2,90	2,94	2,27
3	Cota nivel hoy	982,20	948,06	944,56	929,62	903,13	897,06
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,60	5,24	4,09	3,78	6,64	6,24
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento