

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 14-08-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 14-08-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 14-08-2019

6	Porcentaje del volumen	81	%
7	Caudal de entrada	161	m3/s
8	Caudal de Salida	74	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (13/08/2019)																		Horas del Día (14/08/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	97	93	89	83	79	76	73	71	71	72	74	76	81	92	104	111	126	136	145	139	140	144	156	161	104	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	121	121	121	121	122	122	122	121	121	122	122	122	214	214	211	121	121	75	73	73	75	75	75	74	119	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 14-08-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,85	1,43	1,80	1,92	1,86	1,44
3	Cota nivel hoy	982,09	946,71	943,36	928,64	902,05	896,23
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,71	6,59	5,29	4,76	7,72	7,07
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento