


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 14-10-2020 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (13/10/2020)												Horas del Día (14/10/2020)					Promedio							
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario I	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	55	54	53	53	52	48	47	47	46	45	45	44	44	44	44	44	44	52	53	53	63	65	62	57	50	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	83	83	83	83	83	82	82	83	82	82	83	83	104	104	103	50	49	49	1	66	1	0	66	66	69	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 14-10-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,51		1,48	1,58	1,68	1,32
3	Cota nivel hoy	981,75		943,04	928,30	901,87	896,11
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	1,05		5,61	5,10	7,90	7,19
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento