

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 14-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 14-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 14-11-2019

6	Porcentaje del volument	46	%
7	Caudal de entrada	285	m3/s
8	Caudal de Salida	99	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (13/11/2019)																	Horas del Día (14/11/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	283	278	269	262	253	245	242	285	292	264	260	264	264	256	269	283	285	287	285	307	319	311	313	285	278	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	69	200	201	201	201	202	202	202	202	202	182	202	202	202	202	202	69	33	1	31	32	0	0	99	139	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 14-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,15	4,08	4,26	3,81	2,96	3,26
3	Cota nivel hoy	982,39	949,37	945,82	930,54	903,15	898,05
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,41	3,93	2,83	2,86	6,62	5,25
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento