

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 15-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 15-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 15-06-2019

6	Porcentaje del volumen	96	%
7	Caudal de entrada	160	m3/s
8	Caudal de Salida	301	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (14/06/2019)																		Horas del Día (15/06/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	146	131	129	129	136	136	141	144	166	151	164	160	158	166	166	146	169	153	155	144	149	149	148	160	150	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	211	301	283	282	218	278	298	299	298	300	299	302	301	301	301	299	299	214	301	301	301	300	301	301	287	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 15-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	3,13	4,85	4,96	4,18	4,85	3,82
3	Cota nivel hoy	983,37	950,14	946,52	930,90	905,04	898,61
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,57	3,16	2,13	2,50	4,73	4,69
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento