

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 15-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 15-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 15-11-2019

6	Porcentaje del volumen	47	%
7	Caudal de entrada	315	m3/s
8	Caudal de Salida	108	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (14/11/2019)																		Horas del Día (15/11/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	278	269	262	258	247	245	232	224	222	217	217	224	294	294	262	251	245	238	245	242	251	290	311	315	256	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	101	198	201	201	201	200	199	200	200	200	200	200	201	201	200	200	102	32	107	126	107	108	108	108	163	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 15-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,37	3,84	4,00	4,17	4,63	3,31
3	Cota nivel hoy	982,61	949,12	945,56	930,89	904,82	898,10
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,19	4,18	3,09	2,51	4,95	5,20
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento