

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 16-10-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 16-10-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 16-10-2019

6	Porcentaje del volument	34	%
7	Caudal de entrada	56	m3/s
8	Caudal de Salida	74	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (15/10/2019)																		Horas del Día (16/10/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	50	47	46	45	46	45	44	42	40	42	46	54	50	47	47	53	54	53	57	64	63	62	59	56	50	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	71	72	72	72	72	71	70	71	71	71	72	72	101	101	101	72	72	34	34	72	33	33	73	74	69	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 16-10-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,72		1,55	1,84	2,33	
3	Cota nivel hoy	981,96		943,11	928,56	902,52	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,84		5,54	4,84	7,25	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento