

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 16-12-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 16-12-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 16-12-2019

6	Porcentaje del volumen	65	%
7	Caudal de entrada	307	m3/s
8	Caudal de Salida	191	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (15/12/2019)																		Horas del Día (16/12/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00			
CAUDAL AFLUENTE	Q	354	351	351	331	324	317	312	309	302	299	296	294	286	291	304	314	322	351	370	345	334	324	312	307	321	196	
CAUDAL EFLUENTE	Q	192	192	192	191	191	190	190	191	190	190	189	191	191	191	191	191	191	190	191	191	191	191	191	191	191	168	

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 16-12-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,71	4,81	5,10	4,85	4,91	3,68
3	Cota nivel hoy	982,95	950,10	946,66	931,57	905,10	898,47
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,15	3,20	1,99	1,83	4,67	4,83
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento