


## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

## INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 17-01-2020 06:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día ( 16/01/2020 )												Horas del Día ( 17/01/2020 )						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario N	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ø	90	89	89	88	87	85	83	84	83	83	82	81	81	85	87	87	87	87	92	101	102	98	93	88	88	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	192	191	192	191	191	191	191	191	191	191	191	192	193	193	192	192	190	61	31	31	31	30	96	97	151	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 17-01-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	1,95	2,61	2,80	2,75	2,72	2,10	
3	Cota nivel hoy	982,19	947,89	944,36	929,47	902,91	896,89	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,61	5,41	4,29	3,93	6,86	6,41	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento