


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 18-01-2020 06:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (17/01/2020)												Horas del Día (18/01/2020)						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario M	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ø	88	85	85	87	84	82	81	80	80	78	80	78	78	78	84	83	84	83	92	95	95	95	89	87	85	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	192	191	191	192	192	192	192	192	193	192	192	192	193	193	193	194	193	31	0	30	31	0	0	96	144	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 18-01-2020

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,12	2,52	2,90		2,67	2,05	
3	Cota nivel hoy	982,36	947,81	944,46		902,85	896,84	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,44	5,49	4,19		6,92	6,46	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento