

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 18-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 18-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 18-06-2019

6	Porcentaje del volumen	93	%
7	Caudal de entrada		m3/s
8	Caudal de Salida	223	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (17/06/2019)																		Horas del Día (18/06/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	134	128	121	117	115	111	115	115	112	111	108	105	101	98	96	103	112	118	131	131	132	132	136		117	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	210	303	304	304	305	304	304	304	304	304	304	303	304	303	303	302	209	122	132	132	132	132	131	223	249	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 18-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,56	3,99	4,30	4,49	5,20	4,09
3	Cota nivel hoy	982,80	949,27	945,86	931,21	905,39	898,88
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,00	4,03	2,79	2,19	4,38	4,42
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento