

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 21-08-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 21-08-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 21-08-2019

6	Porcentaje del volumen	77	%
7	Caudal de entrada	41	m3/s
8	Caudal de Salida	75	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (20/08/2019)																		Horas del Día (21/08/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	39	37	39	39	37	36	36	36	36	35	39	40	40	40	40	39	39	38	39	36	44	42	41	41	39	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	74	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	217	216	217	123	74	74	73	75	76	75	75	75	117	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 21-08-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,81	1,42	1,70	1,95	2,00	
3	Cota nivel hoy	982,05	946,70	943,26	928,68	902,19	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,75	6,60	5,39	4,72	7,58	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento