

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 22-05-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 22-05-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 22-05-2019

6	Porcentaje del volument	79	%
7	Caudal de entrada	139	m3/s
8	Caudal de Salida	29	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (21/05/2019)																		Horas del Día (22/05/2019)						Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	169	165	162	160	155	152	148	152	147	162	160	163	155	152	148	147	143	147	150	148	148	145	140	139	152	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	30	30	30	30	30	30	30	93	93	94	93	95	94	94	93	93	93	0		0	28	0	0	29	52	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 22-05-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,87	2,78	3,30	4,48	6,16	4,66
3	Cota nivel hoy	982,11	948,07	944,86	931,20	906,34	899,46
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,69	5,23	3,79	2,20	3,43	3,84
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento