

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23-02-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 23-02-2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 23-02-2019

6	Porcentaje del volument	49	%
7	Caudal de entrada	66	m3/s
8	Caudal de Salida	47	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (22/02/2019)																	Horas del Día (23/02/2019)						Promedio Diario	Promedio Mes	
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00			06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	71	69	69	66	65	61	60	58	58	57	61	119	96	77	75	72	71	68	66	77	75	74	72	66	71	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	47	47	47	47	48	48	59	58	58	58	58	58	57	57	57	57	48	48	48	47	47	47	47	47	52	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23-02-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,62	1,40	2,19	2,12	1,83	1,47
3	Cota nivel hoy	981,86	946,69	943,76	928,85	902,02	896,27
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,94	6,61	4,89	4,55	7,75	7,03
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento