

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23-05-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 23-05-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 23-05-2019

6	Porcentaje del volumen	80	%
7	Caudal de entrada	128	m3/s
8	Caudal de Salida	29	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (22/05/2019)																		Horas del Día (23/05/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	134	128	128	128	126	126	126	125	123	123	123	123	126	143	132	131	129	128	139	139	139	132	129	128	130	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	29	30	30	30	30	94	94	94	93	93	93	93	94	94	94	30	29	0		0	30	0	0	29	52	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23-05-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,04	2,95	3,10	3,86	5,49	4,34
3	Cota nivel hoy	982,28	948,23	944,66	930,59	905,68	899,13
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,52	5,07	3,99	2,81	4,09	4,17
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento