

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 23-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 23-06-2019

6	Porcentaje del volumen	96	%
7	Caudal de entrada	365	m3/s
8	Caudal de Salida	211	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (22/06/2019)																		Horas del Día (23/06/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	274	265	287	289	289	292	289	297	297	304	316	328	347	367	387	389	393	391	396	385	378	371	369	365	336	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	74	74	74	74	74	90	91	91	91	91	91	91	243	243	244	73	74	75	123	118	119	120	122	211	115	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,63	2,92	3,29	4,03	4,83	3,66
3	Cota nivel hoy	982,87	948,21	944,85	930,75	905,01	898,45
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,07	5,09	3,80	2,65	4,76	4,85
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento