

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23-08-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 23-08-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 23-08-2019

6	Porcentaje del volumen	75	%
7	Caudal de entrada	41	m3/s
8	Caudal de Salida	96	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (22/08/2019)																		Horas del Día (23/08/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	43	43	41	38	36	35	35	35	34	34	34	36	36	35	35	35	35	40	41	41	41	41	41	41	38	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	122	123	123	123	123	123	123	124	124	124	123	123	221	217	217	221	1	95	95	95	96	96	95	96	126	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23-08-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,98	1,59	1,86	2,09	1,74	1,32
3	Cota nivel hoy	982,22	946,88	943,42	928,81	901,93	896,11
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,58	6,42	5,23	4,59	7,84	7,19
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento