

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 23-12-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 23-12-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 23-12-2019

6	Porcentaje del volumen	66	%
7	Caudal de entrada	162	m3/s
8	Caudal de Salida	191	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (22/12/2019)																		Horas del Día (23/12/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	168	168	161	157	155	153	171	171	170	168	170	177	179	175	170	168	166	171	170	170	168	170	170	162	168	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	162	156	164	184	191	191	191	191	191	191	191	191	192	191	191	191	191	191	191	191	190	191	191	191	187	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 23-12-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,53	3,59	3,90	3,70	4,20	3,31
3	Cota nivel hoy	982,77	948,88	945,46	930,42	904,39	898,10
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,03	4,42	3,19	2,98	5,38	5,20
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento