

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 24-04-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 24-04-2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 24-04-2019

6	Porcentaje del volumen	72	%
7	Caudal de entrada	352	m3/s
8	Caudal de Salida	95	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (23/04/2019)																		Horas del Día (24/04/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	230	222	214	214	224	222	218	210	206	201	197	224	228	214	258	428	370	355	403	424	440	399	374	352	284	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	94	95	304	305	305	305	305	306	306	306	306	305	306	305	304	96	94	95	94	92	94	95	95	95	209	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 24-04-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,50	5,48	5,80	5,54	7,22	5,72
3	Cota nivel hoy	982,74	950,76	947,36	932,26	907,41	900,51
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,06	2,54	1,29	1,14	2,36	2,79
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento