

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 24-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 24-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 24-06-2019

6	Porcentaje del volumen	96	%
7	Caudal de entrada	279	m3/s
8	Caudal de Salida	300	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (23/06/2019)																	Horas del Día (24/06/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	347	339	332	332	330	321	318	318	328	334	341	343	347	347	341	337	328	321	316	311	307	292	292	279	325	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	302	304	301	302	301	301	300	300	300	300	300	300	300	299	301	301	302	299	120	120	210	298	301	300	282	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 24-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,91	4,18	3,77	4,07	4,62	3,56
3	Cota nivel hoy	983,15	949,47	945,33	930,80	904,81	898,35
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,35	3,83	3,32	2,60	4,96	4,95
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento