

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 25-02-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 25-02-2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 25-02-2019

6	Porcentaje del volumen	50	%
7	Caudal de entrada	130	m3/s
8	Caudal de Salida	47	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (24/02/2019)																		Horas del Día (25/02/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	211	172	176	160	151	148	138	125	116	112	109	104	107	112	116	139	136	141	149	153	151	144	134	130	139	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	47	47	46	47	47	48	58	56	58	57	57	58	57	58	58	57	47	47	47	47	47	47	47	47	51	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 25-02-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,69	2,83	3,29	2,62	2,46	2,03
3	Cota nivel hoy	981,93	948,11	944,85	929,34	902,65	896,82
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,87	5,19	3,80	4,06	7,12	6,48
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento