

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 25-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 25-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 25-11-2019

6	Porcentaje del volumen	64	%
7	Caudal de entrada	210	m3/s
8	Caudal de Salida	110	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (24/11/2019)																		Horas del Día (25/11/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	217	210	210	208	202	200	200	200	200	196	198	200	194	192	212	210	212	228	226	222	222	214	214	210	208	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	137	193	209	209	209	210	195	195	195	195	195	195	195	195	194	194	194	194	112	111	111	112	112	110	174	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 25-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,49	4,03	4,20	4,52	5,32	4,09
3	Cota nivel hoy	982,73	949,32	945,76	931,24	905,51	898,88
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,07	3,98	2,89	2,16	4,26	4,42
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento