

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 27-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 27-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 27-06-2019

6	Porcentaje del volumen	92	%
7	Caudal de entrada	79	m3/s
8	Caudal de Salida	303	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (26/06/2019)																		Horas del Día (27/06/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	102	101	99	98	98	94	94	94	91	90	90	88	87	86	85	83	85	85	85	85	82	82	81	79	89	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	305	305	303	303	303	303	302	303	303	303	303	303	303	303	302	302	302	302	302	214	214	214	214	214	303	284	168	

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 27-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,88		4,40	4,54	5,18	3,92
3	Cota nivel hoy	983,12		945,96	931,26	905,37	898,71
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,32		2,69	2,14	4,40	4,59
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento