

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 28-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 28-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 28-11-2019

6	Porcentaje del volumen	56	%
7	Caudal de entrada	143	m3/s
8	Caudal de Salida	99	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (27/11/2019)																		Horas del Día (28/11/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	158	158	153	146	143	145	143	142	142	151	151	153	153	153	151	148	148	153	159	159	156	154	151	143	151	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	114	114	301	308	308	308	308	308	308	307	308	307	307	308	307	307	307	115	98	99	99	99	99	99	231	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 28-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,66	3,96	4,24	4,06	4,37	3,40
3	Cota nivel hoy	982,90	949,24	945,80	930,78	904,55	898,19
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,10	4,06	2,85	2,62	5,22	5,11
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento