

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 29-11-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 29-11-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 29-11-2019

6	Porcentaje del volumen	55	%
7	Caudal de entrada	146	m3/s
8	Caudal de Salida	99	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (28/11/2019)																		Horas del Día (29/11/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	142	142	142	140	142	142	145	146	146	153	153	153	149	146	154	153	151	156	156	159	159	159	151	146	149	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	99	99	282	288	294	294	197	287	280	293	292	292	292	291	292	293	291	98	98	98	98	98	98	99	214	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 29-11-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,60	3,87	4,10	4,18	4,37	3,32
3	Cota nivel hoy	982,84	949,15	945,66	930,90	904,56	898,11
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,04	4,15	2,99	2,50	5,21	5,19
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento