

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 01-02-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 01-02-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 01-02-2022

6	Porcentaje del volument	47	%
7	Caudal de entrada	304	m3/s
8	Caudal de Salida	207	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (31/01/2022)																		Horas del Día (01/02/2022)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	187	184	176	175	173	175	184	184	180	178	178	175	176	180	182	193	220	271	322	340	322	310	300	304	219	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	126	127	245	337	339	339	339	339	338	339	339	339	339	342	341	340	244	128	205	205	207	207	206	207	271	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 01-02-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,71		4,18	4,17	4,48	3,47
3	Cota nivel hoy	982,95		945,74	930,90	904,67	898,26
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,15		2,91	2,50	5,10	5,04
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento