


## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

## INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 01-09-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día ( 31/08/2022 )												Horas del Día ( 01/09/2022 )					Promedio							
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario I	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	74	74	74	74	79	83	83	83	83	82	82	81	81	81	79	78	78	80	80	79	77	77	76	76	79	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	75	127	241	234	252	327	351	363	343	289	249	246	249	248	248	251	243	129	61	61	61	61	59	63	201	168

## SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 01-09-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,19		3,32		2,87	2,39	
3	Cota nivel hoy	982,43		944,88		903,06	897,19	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,37		3,77		6,71	6,11	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento