

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 03-03-2021 6:00


EMBALSE SALVAJINA 03-03-2021

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 03-03-2021

6	Porcentaje del volument	56	%
7	Caudal de entrada	279	m3/s
8	Caudal de Salida	227	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (02/03/2021)																Horas del Día (03/03/2021)						Promedio Diario	Promedio Mes		
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	343	337	327	318	312	310	304	295	288	286	291	300	312	310	314	302	297	312	310	306	300	291	291	279	306	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	228	227	227	226	227	226	226	226	226	226	226	227	225	226	226	226	226	226	226	226	226	227	227	227	226	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 03-03-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,78		6,24	5,47	5,77	4,61
3	Cota nivel hoy	983,02		947,80	932,20	905,96	899,40
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,22		0,85	1,20	3,81	3,90
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento